(19)日本国特許庁 (JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平5-157036

(43)公開日 平成5年(1993)6月22日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> F02P 11/00 F02D 35/00	識別記号 314 360	Z M	庁内整理番号 8923-3G 9038-3G 9038-3G	F	I			技術表示箇所
			9038-3G	FO 永龍査審	2D 35/00 未請求	•	_	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平4-10507	4		(71	出願人	390023711 ローベルト ボ	ツシューゲィ	プルシヤフト
(22) 出願日	平成4年(1992)	4 F	124日	-		ミツト ペシユ ROBERT	レンクテル	ハフツング
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	P411503 1991年5月8日 ドイツ (DE)	2.	5			SCHAFT KTER HA ドイツ連邦共和	FTUNG	
·						番地なし) ルディ マイヤードイツ連邦共和 エンツレルヒ、 弁理士 加藤	国 7143 フェンヴェーク	
								最終頁に続く


#### (54) 【発明の名称】悪路を識別するための自動車の電子装置

#### (57)【要約】

【目的】 構成が簡単で既に自動車に設けられたセンサを利用して悪路を識別する。

【構成】 内燃機関10の吸気管11に配置されたセンサ18、19の信号を用いて悪路の検出が行なわれる。その場合走行路の凹凸が吸気管の空気流量に及ぼす反応が利用される。悪路識別信号はとりわけ内燃機関の失火識別20、アンチスキッド装置23並びに車台制御25に用いられる。

Fig. 1



BEST AVAILABLE COPY

#### 【特許請求の範囲】

**έ**, Σ,

センサの信号に基づいて悪路を識別する 【請求項1】 ための自動車の電子装置において、前記センサが自動車 の内燃機関の吸気管に配置されることを特徴とする悪路 を識別するための自動車の電子装置。

1

【請求項2】 前記センサが吸気管の空気流量を検出す ることを特徴とする請求項1に記載の電子装置。

【請求項3】 前記センサが熱線式空気重量センサない しは熱薄膜空気重量センサであることを特徴とする請求 項2に記載の電子装置。

【請求項4】 失火識別装置と組み合せて用いられるこ とを特徴とする請求項1から3までのいずれか1項に記 載の電子装置。

【請求項5】 車台制御装置と組み合せて用いられるこ とを特徴とする請求項1から3までのいずれか1項に記 載の電子装置。

【請求項6】 アンチスキッド装置と組み合せて用いら れることを特徴とする請求項1から3までのいずれか1 項に記載の電子装置。

【請求項7】 悪路識別信号が直接または間接的にチェ 20 ック信号として用いられることを特徴とする請求項1か ら6までのいずれか1項に記載の電子装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、センサの信号に基づい て悪路を識別するための自動車の電子装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】自動車の機能制御を種々に応用する場 合、目下走行中の走行路の状態についての情報を知るこ とが不可欠もしくは望ましい。このことを背景として、 従来よりこの問題を解決しようとする種々の装置が知ら れている。

【0003】DE-OS3827737には「表示信号 及び/あるいは制御信号発生装置」が記載されている。 この装置により比較的僅かの時間遅れで基礎となる走行 路の舗装変化を識別し信号で知らせることが可能にな る。この目的のため、主に車台制御に用いられる信号が 対応して処理されている。

【0004】DE-OS3610186にはアンチスキ ッド装置が記載されている。アンチスキッド装置は車輪 40 回転数信号を処理し直接制動圧制御に用いるので、悪路 による車輪回転数特性値が制動によって起こされる個々 の車輪のロック現象であると誤って判断されることがな いような処置を講ずることが重要である。

【0005】また内燃機関の排ガスを監視することに関 連して、いわゆる失火の識別が大きな意味を有する。こ こで失火とは、燃焼室内の混合気がまったくあるいは不 完全にしか燃焼せず、従って有害物質を含んだ排ガスを 排出させるような不着火のことを意味する。不着火ない 識別できる。というのは、失火時短期間の回転数急落が 発生するからである。それに対する応答として、有害物 質の放出を制限するための処置を講じなければならな い。DE一P4100527には内燃機関の失火を検出 する方法及び装置が開示され、このような失火が起きた 場合の問題点が説明されている。失火識別を回転数信号 に基づいて行なう場合には、この場合にも走行路から内 燃機関へ作用する影響が誤って失火と識別されないよう な対策を講じなければならない。

#### [0006] 10

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の課題 は、構成が簡単で既に自動車に設けられたセンサを問題 なく利用できる悪路を識別するための自動車の電子装置 を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明では、この課題を 解決するために、センサの信号に基づいて悪路を識別す るための自動車の電子装置において、前記センサが自動 車の内燃機関の吸気管に配置される構成を採用した。

#### [0008]

【作用】本発明による悪路を識別するための自動車の電 子装置は、構成が極めて簡単であり、既に存在するセン サ出力信号を悪路識別の基礎とすることができ、またと りわけコンピュータ制御の処理範囲で問題なく実行する ことができる、という特徴を有する。

【0009】本発明のその他の利点は、従属請求項に関 連して以下の実施例の説明から明らかになる。

#### [0010]

30

【実施例の説明】図1には、本発明による悪路を識別す るための電子装置に関連する個々の構成要素の概略が図 示されている。図において符号10は内燃機関、符号1 1は吸気管、符号12は排気管を示す。吸気管11には 絞り弁13および燃料調量装置が設けられているが、こ こでは簡略化するために、燃料調量装置のうち噴射弁1 4のみが図示されている。噴射弁14は制御装置15に より駆動される。この制御装置15には回転数センサ1 6からの回転数信号の他に内燃機関10の吸気管11の 状態を示す負荷信号QIが入力される。

【0011】符号18は吸気管の絞り弁13の前に配置 される熱線式空気重量センサないし熱薄膜空気重量セン サを示し、また符号19は絞り弁後方に配置される圧力 センサを示している。本発明によれば、吸気管11の空 気状態を示す信号が処理されて悪路の識別が行なわれ、 種々の応用例に利用される。

【0012】プロック20は失火識別に関連して用いら れるもので、このプロックの入力側には負荷信号QIが 供給され、出力側は制御装置15の別の入力端子21に 接続されている。他のブロック22は悪路識別を後段の アンチスキッド装置(ABS)23に結合させるもので し失火は内燃機関の回転数特性を観察することによって 50 ある。同様のことがブロック24にも当てはまり、ブロ

.دياه

4

ック24は悪路信号を車台制御装置(FWR)25に伝達する。

【0013】図1に示した装置は、悪路識別部分を除いては従来より公知のものである。その場合、電子制御の燃料噴射装置及びアンチスキッド装置は既に長年にわたって量産されている。更に車台制御装置も、専門家には同様に周知のものである。本発明では、内燃機関の吸気管のセンサの出力信号に基づいて悪路の識別が行なわれ、またこの信号を直接悪路信号として利用するかあるいは補助信号の形で対応するセンサないし信号検出回路 10の妥当性チェックに用いることが行なわれる。

【0014】本発明では、悪路が内燃機関の吸気管の空気流量に及ぼす反応があるとの認識を基礎にしている。この反応は、図2の測定図から明らかになる。図2には、平らな走行路を走っている第1の走行区間(a)と、悪路または「洗濯板」とも呼ばれる凹凸路を走っている次の走行区間(b)での時間に関する空気流量が図示されている。同図から走行路が空気流量信号に及ぼす反応が明らかである。走行面が平坦な場合は空気流量の変動は少なく、それが吸気弁の交互する開閉や場合によっては吸気管の共振現象だけに基づいているのに対して、凸凹のある走行路すなわち悪路の場合には、空気流量は独特の特性を示す。この認識に基づいて空気流量信号が処理されて悪路の識別が行なわれ、その結果得られる信号は対応する識別信号が必要なときにはいつも利用することができる。

【0015】信号処理の一例を、図3に示す。図においてプロック30で熱線式空気重量信号が測定され、この信号は後続のバンドパスフィルタ31に供給される。その後増幅32および整流33が行なわれる。その後のロ 30ーパスフィルタを用いたフィルタリングが符号34で図示されている。さらにしきい値検査35が続き、ローパスフィルタ34から得られる変調された測定電圧が所定のしきい値Us に達したかどうかが調べられる。

【0016】達していなければ平坦な走行路を意味する変動のない出力信号が得られているので、ブロック36では悪路は検出されない。しかし、ローパスフィルタ34出力に発生する変調された測定電流が所定のしきい値を超えている場合には、次のブロック37において自動車の走行速度が調べられる。

【0017】これは、悪路の識別は必然的にある自動車の走行運転状態においてのみ可能であるということが背景になっている。その場合、悪路識別との関連では所定の速度帯域(VminとVmax)のみで識別が可能になる。

そこで、ステップ37の検査結果に応じて「悪路なし」 (プロック36)か、もしくはブロック38において悪路が識別される。続いて、この悪路信号は直接制御信号として、あるいはチェック信号として図1に示した燃料調量装置(制御装置15)、アンチスキッド装置23あるいは車台制御装置25の機能プロックに供給される。

【0018】利用目的に鑑みて信号処理の特別な要件を示すために、符号20、22、24の各プロックは別々に図示されており、それぞれ個々の制御入力端子が設けらている。この入力端子を介して信号処理時補足的なパラメータ値が与えられる。ここではとりわけ個々の走行速度信号、さらに温度信号、ステアリング角信号等が考えられる。

【0019】図2の線図および図3のフローチャート図は熱線式空気重量センサから得られる空気流量信号が処理されることを前提にしているが、原理的には周知のように、吸気管の空気流量は絞り弁後方の圧力センサによっても検出することができる。その場合、当然悪路識別時吸気管の空気流量を検知する種々のセンサの個々の特殊性、特に空気流量流の共振現象を考慮しなければならない。

#### [0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、構成が極めて簡単であり、既に存在するセンサ出力信号を悪路識別の基礎とすることができ、またとりわけコンピュータ制御の処理範囲で問題なく実行することができる、という効果が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による自動車の電子装置の各構成要素を 概略示すプロック図である。

【図2】異なる2つの路面状態における空気流量信号を 示す測定図である。


【図3】悪路識別信号形成のための信号処理を示したフローチャート図である。

#### 【符号の説明】


- 10 内燃機関
- 11 吸気管
- 12 排気管
- 15 制御装置
- 18 空気重量センサ
  - 19 圧力センサ
  - 23 アンチスキッド装置
  - 25 車台制御装置

【図1】


Fig. 1



【図2】



【図3】



		_		_	_			
フ	$\Box$	ン	٠,	ぺ-		20	つ続	=

(51) Int. Cl. 5		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
F 0 2 D	45/00	314 M	8109-3G		·
		360 Z	8109 - 3G		
		366 B	8109-3G		
F 0 2 P	17/00	F	8923 — 3 G		

(72)発明者 クラウス リース ミュラー ドイツ連邦共和国 6927 バート ラッペ ナウ ハインスハイマーシュトラーセ 47

٠ فيرزق

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

×	BLACK BORDERS
X	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
Ø	FADED TEXT OR DRAWING
a	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
۵	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox